

**Акт контрольно-аналитического мероприятия
по установлению достоверного уровня доступности
объекта сферы образования**

Дата: 20 мая 2025 г.

Место проведения г. Ханты-Мансийск
ул. Комсомольская, д.30а

1. Наименование организации:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка»

2. Краткие сведения о составе объекта (количество зданий):

- отдельно стоящее здание

- 2 этажа, площадь 2996,1 кв.м

3. Актуальность паспорта доступности, дата заполнения (актуализации):

Паспорт актуализирован 20 сентября 2024 года

4. Достоверность сведений, содержащихся в паспорте доступности, фактическому состоянию объекта (в т.ч. в разрезе структурно-функциональных зон):

Сведения достоверны

5. Наличие объекта (объектов) на информационных картах в сети «Интернет» ТИС Югры и «Жить вместе»

Данные об объекте размещены в сети «Интернет» ТИС Югры и «Жить вместе»

6. Доступность официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению:

Официальный сайт учреждения <https://skazka20-hm.gosuslugi.ru/> доступен для лиц с нарушением органов зрения, имеется версия для слабовидящих

7. Аналитическая справка о состоянии доступности зон объекта (заполняется подконтрольной организацией заблаговременно до проведения контрольно-аналитического мероприятия)

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:

к – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

о - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

с - инвалиды с нарушениями зрения;

г - инвалиды с нарушениями слуха;

у – инвалиды с нарушением интеллекта.

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория и инвалидо в	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)				
Вход на территорию (при наличии ограждения)				
- ширина прохода, калитки	м	0,9 и более	к, о	Соответствует
- информация об объекте	шт	1	к, о, с, г	В наличии
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)				Не предусмотрена
Расстояние до входа в здание	м	50 и менее	к, о	-
Количество машино-мест для инвалидов	%	10 % и более (при наличии менее 10 мест – не менее 1 машино-места)	к	-
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	м	3,6 и более	к	-
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	м	6,0 и более	к	-
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)				
- ширина тротуара (пути движения):	м	2 и более (допускается 1,2 при наличии «карманов»)	к	Соответствует
- указатели направления движения	наличие	есть	к, г	В наличии
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	есть	к, о, с	Не предусмотрено
- места отдыха	наличие	есть	все	В наличии
Открытая лестница:				
- высота подъема	м	справочно		Соответствует
- поручни на высоте	м	0,85 - 0,92	о, с	Соответствует
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	наличие	есть	с	Не предусмотрена
- выделение краевых ступеней цветом или фактурой	наличие	есть	с	В наличии
ширина марша	м	1,35 и более	о, с	Соответствует
ширина проступей	м	0,35-0,4	о, с	Соответствует
высота подступенка	м	0,12-0,15	о, с	Соответствует
Пандус на рельефе				Не предусмотрен
- высота подъема одного марша	м	0,8 и менее	к	-
- уклон	%	1:20 (5 %) и менее	к	-

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория и инвалидо в	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
длина марша (при отсутствии горизонтальной площадки)	м	9 и менее	к	-
Поручни с двух сторон		наличие	к, о	-
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	-
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	о	-
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)				
Крыльцо или входная площадка				
Высота площадки	м	справочно		Соответствует
Габариты площадки (ширина)	м	2,2 и более	к	Соответствует
Габариты площадки (глубина)	м	2,2 и более	к	Соответствует
Поручни (ограждение)	наличие	Есть	к, о, с	Не предусмотрены
Навес	наличие	Есть	к, о	Не предусмотрен
Информация об объекте	наличие	Есть	г	В наличии
Лестница наружная				
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу	наличие	Есть	с	Не предусмотрена
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Есть	с	В наличии
Поручни с двух сторон	наличие	Есть	о, с	Не предусмотрены
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	-
- горизонтальные завершения поручней	наличие	Есть	о, с	-
- не травмирующие окончания	наличие	Есть	о, с	-
Пандус наружный				
Уклон	%	1:20 (5 %) и менее	к	Соответствует
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	м	0,9 – 1,0	к	Соответствует
Высота подъема одного марша (максимальная)	м	0,8 и менее	к	Соответствует
длина марша (при отсутствии горизонтальной площадки)	м	9 и менее	к	Соответствует
Разворотные площадки:				
-при въезде на пандус, длина	м	1,5 и более	к	Не предусмотрена
-при въезде на пандус, ширина	м	1,5 и более	к	Не предусмотрены
-промежуточная прямая, длина	м	1,5 и более	к	Соответствует
-промежуточная прямая, ширина	м	1,0 и более	к	Соответствует
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	м	1,5 и более	к	Соответствует
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	м	1,5 и более	к	Соответствует
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	В наличии
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	В наличии
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85-0.92	о	В наличии
- горизонтальные завершения	наличие	Есть	к	Не предусмотрен

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория и инвалидов в	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
поручней				
- не травмирующие окончания	наличие	Есть	к, о	В наличии
Нескользящее покрытие	наличие	Есть	к	В наличии
Наружный подъемник	наличие	Есть	к	Не предусмотрен
Звуковой маяк у входа	наличие	Есть	с	Не предусмотрен
Тамбур				
Глубина	м	1,8 и более	к	Соответствует
Ширина	м	2,2 и более	к	Соответствует
Двери распашные	наличие	справочно	-	Соответствует
Двери автоматические	наличие	справочно	-	Не предусмотрены
- ширина дверного проема в свету	м	0,9 и более	к, о	Соответствует
- высота порога наружного, внутреннего	м	0,014 и менее	к	Соответствует
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ				
Лестница на уровень 1-го этажа				Не предусмотрены
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	-
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	-
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	-
- горизонтальные завершения поручня	наличие	есть	о, с	-
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	-
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				-
Ширина марша	м	1,0 и более	к	-
Уклон	%	1:20 (5 %) и менее	к	-
Разворотные площадки внизу, вверху	м	1,5 и более	к	-
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	-
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	-
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	к, о	-
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	к	-
Пандус переносной	наличие	есть	к	Не предусмотрен
Подъемник для инвалидов				
- стационарный	наличие		к	Не предусмотрен
- мобильный	наличие		к	Не предусмотрен
Коридоры/холлы				
Ширина полосы движения	м	1,2 и более	к	Соответствует
Разворотные площадки, глубина	м	1,5 и более	к	Соответствует
Разворотные площадки, ширина	м	1,5 и менее	к	Соответствует

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория и инвалидо в	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	к, г	В наличии
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	к, г	Не предусмотрены
Речевые информаторы и маяки	наличие	есть	с	Не предусмотрены
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	есть	г	Не предусмотрены
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	есть	г	Не предусмотрен
Тактильная схема	наличие	есть	с	В наличии
Место отдыха и ожидания:				
- места для сидения на каждом этаже	наличие	есть	о	В наличии
- зона для коляски на каждом этаже	наличие	есть	к	Не предусмотрена
Навесное оборудование , выступ в зону движения	м	0,1 и менее	с	Не предусмотрена
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)				Не предусмотрены
Контрастная маркировка	наличие	есть	с	-
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	есть	о	-
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	о	-
Пандус внутренний на этаже				Не предусмотрен
Ширина марша	м	1,0 и более	к	-
Уклон	%	8 и менее	к	-
Разворотные площадки внизу, вверху	м	1,5 и более	к	-
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	-
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	-
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	о	-
Лестница межэтажная (в зону оказания услуг)				
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	В наличии
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	В наличии
- на высоте	м	0,85 - 0,92	о, с	Соответствует
- горизонтальные завершения	наличие	есть	о, с	В наличии
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	В наличии
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	есть	с	Не предусмотрены
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)				

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория и инвалидо в	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
Лифт пассажирский				Не предусмотрен
Кабина:				
- длина	м	1,4 и более	к	-
- ширина	м	1,1 и более	к	-
- ширина дверного проема	м	0,8 и более	к	-
- поручни	наличие	есть	о	-
Световая информация в кабине	наличие	есть	г	-
Звуковая информация в кабине	наличие	есть	с	-
Знак доступности	наличие	есть	к	-
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	есть		-
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)				
Обслуживание через окно/прилавок				
Высота рабочей поверхности	м	0,8-1,1	к	-
Габариты зоны обслуживания (глубина)	м	1,5 и более	к	-
Обслуживание в кабинете руководителя				
Ширина проема двери в свету	м	0,9 и более	к	Соответствует
Высота порога	м	0,025 и менее	к	Соответствует
Информация тактильная	наличие	есть	с	Не предусмотрена
Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	к, о, с, г	Не предусмотрена
- размещение на высоте	м	1,8 и менее	к	-
- высота прописных букв	м	0,025 и более	с	-
Зона для кресла-коляски	наличие	есть	к	-
Вкладка при необходимости описания нескольких залов				
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	есть	к	Не предусмотрен
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей				
Санузел для инвалидов				Не предусмотрен
Знак доступности помещения	наличие	есть	к	-
Тактильная маркировка санузла	наличие	есть	с	-
Ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	-
Раковина:				
- зона у раковины (глубина)	м	1,3 и более	к	-
- зона у раковины (ширина)	м	0,85 и более	к	-
- высота раковины	м	0,75 - 0,85	к	-
- опорный поручень	наличие	есть	о	-

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории и инвалидов в	Фактическое состояние на момент обследования	
	1	2	3	4	5
Кабины для инвалидов:					Не предусмотрены

8. Достижение значений показателей по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (с указанием значений показателей):

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности
Территория объекта	ДП-И (К,О,У,Г), ДЧ-И(С)
Входная группа	ДП-И (О,У,Г), ДЧ-И(С,К)
Пути движений на объекте	ДП-И (У,Г), ДЧ-И (К,С,О)
Зона оказания услуг	ДП-И (У), ДЧ-И (К,Г,С,О)
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (С,О,Г,У), ДЧ-И (К)
Системы информации на объекте	ДЧ-В

9. Факт организации ситуационной помощи для МГН (наличие закрепленного специалиста, вид документа, установившего ответственность специалиста, наличие системы информации о возможности предоставления ситуационной помощи)

На данном объекте организована ситуационная помощь для инвалидов и других маломобильных групп населения, для сопровождения людей с ограниченными возможностями закреплены специалисты организации (старший воспитатель, педагог-психолог). Специалисты прошли обучение по программе "Организация доступной среды в сфере образования: планирование и организация работы ответственного»

10. Итоговое заключение* о результативности исполнения мероприятий Программы – повышения уровня доступности для инвалидов и МГН (по каждой категории инвалидов указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно; ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно; ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно):

ДП-И (О,У), ДЧ-И (К,С,Г)

11. Отдельные рекомендации по адаптации и повышению уровня доступности основных структурных элементов объекта, оснащенных за счет средств Программы:

Наименование структурно-функциональной зоны	Рекомендации по адаптации
Территория объекта	- применить тактильные средства на покрытие пешеходных путей по территории объекта
Входная группа	- установить кнопку вызова на входе в здание для инвалидов
Пути движений на	- установить тактильные пиктограммы на доступность

объекте		помещений, направление движений по коридорам; - установить на лестничных маршах таблички с номером этажа.
Зона оказания услуг		- установить тактильные таблички с названием помещений.
Санитарно-гигиенические помещения		- применить тактильную маркировку санузла.

12. Приложение к настоящему акту: фотоотчет на 10 слайдах

13. Ф.И.О. (полностью) и контактный телефон специалиста, заполнившего настоящую справку об объекте: заместитель заведующего, Холодилова Наталья Александровна, телефон: (3467)318977, 89048723950

Руководитель организации

МП



подпись

Турсукова Е.В.

расшифровка подписи

Специалист, ответственный за комплексную безопасность здания (сооружения), курирующий вопросы безбарьерной среды)

подпись

Холодилова Н.А.

расшифровка подписи

Представители общественных организаций

Специалист по связям с общественностью
Ханты-Мансийской общественной региональной
Организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»

МП

подпись

Николенко А.Д.

расшифровка подписи