

**Акт контрольно-аналитического мероприятия  
по установлению достоверного уровня доступности  
объекта сферы образования**

Дата 25.06.2019г.

Место проведения: г. Ханты-Мансийск  
ул. Объездная, д. 55

**1. Наименование организации:** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 20 «Сказка»

---

**2. Краткие сведения о составе объекта (количество зданий):**  
Отдельно стоящие здание в 3этажа, 5050 кв.м

**3. Актуальность паспорта доступности, дата заполнения (актуализации):**  
Паспорт актуализирован 2019 года

**4. Достоверность сведений, содержащихся в паспорте доступности, фактическому состоянию объекта (в т.ч. в разрезе структурно-функциональных зон):**  
Сведения достоверны

**5. Наличие объекта (объектов) на информационных картах в сети «Интернет» ТИС Югры и «Жить вместе»**  
Данные об объекте не размещены в сети «Интернет» ТИС Югры и «Жить вместе»

**6. Доступность официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению:**  
Официальный сайт учреждения skazka-hm@mail.ru доступен для лиц с нарушением органов зрения, имеется версия для слабовидящих

**7. Аналитическая справка о состоянии доступности зон объекта (заполняется подконтрольной организацией заблаговременно до проведения контрольно-аналитического мероприятия)**

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:

к – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

о - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

с - инвалиды с нарушениями зрения;

г - инвалиды с нарушениями слуха;

у – инвалиды с нарушением интеллекта.

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория и инвалидо в	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>				
<b>Вход на территорию</b> (при наличии ограждения)				
- ширина прохода, калитки	м	0,9 и более	к, о	Удовл.
- информация об объекте	-	-	-	-
<b>Автостоянка и парковка для посетителей</b> (при наличии)	есть	3 места	к, о	Удовл.
Расстояние до входа в здание	м	50 и менее	к, о	
Количество машино-мест для инвалидов	%	10 % и более (при наличии менее 4 мест – не менее 1 машино-места)	к	3 места
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	м	3,6 и более	к	Есть
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	м	6,0 и более	к	Есть
<b>Путь к входу в здание</b> (для доступа в зону оказания услуг)				
- ширина тротуара (пути движения):	м	2 и более (допускается 1,2 при наличии «карманов»)	к	Есть
- указатели направления движения	наличие	есть	к, г	В наличии
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	отсутствует	нет	-	
- места отдыха	наличие	есть	к, о	В наличии
<b>Открытая лестница:</b>				
- высота подъема	м	справочно		
- поручни на высоте	м	0,85 - 0,92	о, с	В наличии
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	наличие	есть	с	Есть
- выделение краевых ступеней цветом или фактурой	наличие	есть	с	Есть
ширина марша	м	1,35 и более	о, с	Есть
ширина проступей	м	0,35-0,4	о, с	Есть
высота подступенка	м	0,12-0,15	о, с	Есть
<b>Пандус на рельефе</b>				
- высота подъема одного марша	м	0,8 и менее	к	Есть

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория и инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
- уклон	%	1:20 (5 %) и менее	к	Есть
длина марша (при отсутствии горизонтальной площадки)	м	9 и менее	к	Есть
Поручни с двух сторон		наличие	к, о	Есть
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	Есть
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	о	Есть
<b>2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)</b>				
Крыльцо или входная площадка				В наличии
Высота площадки	м	справочно		В наличии
Габариты площадки (ширина)	м	2,2 и более	к	Есть
Габариты площадки (глубина)	м	2,2 и более	к	Есть
Поручни (ограждение)	наличие	Есть	к, о, с	Есть
Навес	наличие	Есть	к, о	Есть
Информация об объекте	наличие	Есть	г	Есть
<b>Лестница наружная</b>				
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз	наличие	Есть	с	Есть
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Есть	с	Есть
Поручни с двух сторон	наличие	Есть	о, с	Есть
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	Да
- горизонтальные завершения поручней	наличие	Есть	о, с	Есть
- не травмирующие окончания	наличие	Есть	о, с	Есть
<b>Пандус наружный</b>				
Уклон	%	1:20 (5 %) и менее	к	
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	м	0,9 – 1,0	к	Есть
Высота подъема одного марша (максимальная)	м	0,8 и менее	к	Есть
длина марша (при отсутствии горизонтальной площадки)	м	9 и менее	к	Есть
Разворотные площадки:				Есть
-при въезде на пандус, длина	м	1,5 и более	к	Есть
-при въезде на пандус, ширина	м	1,5 и более	к	Есть
-промежуточная прямая, длина	м	1,5 и более	к	Есть
-промежуточная прямая, ширина	м	1,0 и более	к	Есть
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	м	1,5 и более	к	Есть



Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория и инвалидность	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	м	1,5 и более	к	Есть
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	В наличии
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	Есть
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85-0,92	о	Есть
- горизонтальные завершения поручней	наличие	Есть	к	ОТСУТСТВУЕТ
- не травмирующие окончания	наличие	Есть	к, о	Есть
Нескользящее покрытие	наличие	Есть	к	Есть
<b>Наружный подъемник</b>	отсутствует	нет	-	ОТСУТСТВУЕТ
<b>Световой маяк у входа</b>	наличие	Есть	с	В наличии
<b>Тамбур</b>				
Глубина	м	1,8 и более	к	Есть
Ширина	м	2,2 и более	к	Есть
Двери распашные	наличие	справочно	-	Есть
Двери автоматические	наличие	справочно	-	Есть
- ширина дверного проема в свету	м	0,9 и более	к, о	Есть
- высота порога наружного, внутреннего	м	0,014 и менее	к	Есть
<b>3. Пути движений на объекте</b>				
<b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>				
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	отсутствует
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	отсутствует
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	отсутствует
- горизонтальные завершения поручня	наличие	есть	о, с	отсутствует
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	отсутствует
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				отсутствует
Ширина марша	м	1,0 и более	к	отсутствует
Уклон	%	1:20 (5 %) и менее	к	отсутствует
Разворотные площадки внизу, вверху	м	1,5 и более	к	отсутствует
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	отсутствует
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	отсутствует
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	к, о	отсутствует
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	к	отсутствует
<b>Пандус переносной</b>	отсутствует	нет	-	отсутствует
<b>Подъемник для инвалидов</b>				

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория и инвалидность	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
- стационарный	отсутствует	нет	к	отсутствует
- мобильный	отсутствует	нет	к	отсутствует
<b>Коридоры/холлы</b>				
Ширина полосы движения	м	1,2 и более	к	отсутствует
Разворотные площадки, глубина	м	1,5 и более	к	отсутствует
Разворотные площадки, ширина	м	1,5 и менее	к	отсутствует
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	к, г	отсутствует
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	к, г	отсутствует
Речевые информаторы и маяки	наличие	есть	с	отсутствует
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	есть	г	отсутствует
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	есть	г	отсутствует
Тактильная схема	наличие	есть	с	отсутствует
<b>Место отдыха и ожидания:</b>				
- места для сидения на каждом этаже	наличие	есть	о	Есть
- зона для коляски на каждом этаже	наличие	есть	к	Есть
<b>Навесное оборудование</b> , выступ в зону движения	м	0,1 и менее	с	отсутствует
<b>Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)</b>				
Контрастная маркировка	наличие	есть	с	отсутствует
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	есть	о	отсутствует
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	о	отсутствует
<b>Пандус внутренний на этаже</b>				
Ширина марша	м	1,0 и более	к	отсутствует
Уклон	%	8 и менее	к	отсутствует
Разворотные площадки внизу, вверху	м	1,5 и более	к	отсутствует
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	отсутствует
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	отсутствует
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	о	отсутствует
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>				
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	отсутствует
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	отсутствует
- на высоте	м	0,85 - 0,92	о, с	отсутствует
- горизонтальные завершения	наличие	есть	о, с	отсутствует



Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория и инвалидность	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	отсутствует
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	есть	с	отсутствует
<b>Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)</b>				
<i>Лифт пассажирский</i>				Есть
<i>Кабина:</i>				
- длина	м	1,4 и более	к	
- ширина	м	1,1 и более	к	
- ширина дверного проема	м	0,8 и более	к	
- поручни	наличие	есть	о	отсутствует
Световая информация в кабине	наличие	есть	г	отсутствует
Звуковая информация в кабине	наличие	есть	с	отсутствует
Знак доступности	наличие	есть	к	Есть
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	есть		отсутствует

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>				
Высота рабочей поверхности	м	0,8-1,1	к	отсутствует
Габариты зоны обслуживания (глубина)	м	1,5 и более	к	отсутствует
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</b>				
<b>Обслуживание в кабинете №</b>				
Ширина проема двери в свету	м	0,9 и более	к	отсутствует
Высота порога	м	0,025 и менее	к	отсутствует
Информация тактильная	наличие	есть	с	отсутствует
Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	к, о, с, г	отсутствует
- размещение на высоте	м	1,8 и менее	к	отсутствует
- высота прописных букв	м	0,025 и более	с	отсутствует
Зона для кресла-коляски	наличие	есть	к	отсутствует
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</b>				
<b>Обслуживание с перемещением №</b>				
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	м	1,2 и более	к	отсутствует
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	м	0,8-1,1	к	отсутствует

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория и инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте</b>				
<b>Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)</b>				
Длина	м	1,8 и более	к	отсутствует
Ширина	м	1,6 и более	к	отсутствует
Место для сидения	наличие	есть	о	отсутствует
Крючки для костылей	наличие	есть	о	отсутствует
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</b>				
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)				отсутствует
Доля мест для колясочников	%	2 и более	к	отсутствует
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	м	1,2 и более	к	отсутствует
Доля мест для лиц с нарушением слуха	%	2 и более	г	отсутствует
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</b>				
<b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>	наличие	есть	к	отсутствует
<b>5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей</b>				
Санузел для инвалидов				
Знак доступности помещения	наличие	есть	к	отсутствует
Тактильная маркировка санузла	наличие	есть	с	отсутствует
Ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	отсутствует
Раковина:				отсутствует
- зона у раковины (глубина)	м	1,3 и более	к	отсутствует
- зона у раковины (ширина)	м	0,85 и более	к	отсутствует
- высота раковины	м	0,75 - 0,85	к	отсутствует
- опорный поручень	наличие	есть	о	отсутствует
Кабины для инвалидов:				отсутствует
- количество кабин	ед.	справочно	к, с	отсутствует
доля доступных кабин	%	7, но не менее 1 единицы	к, с	отсутствует
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	есть	к	отсутствует
- ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	отсутствует
- габариты кабины (глубина)	м	1,8 и более	к	отсутствует
- габариты кабины (ширина)	м	1,65 и более	к	отсутствует
- опорные поручни	наличие	есть	к, о	



Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категория инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
т ч откидные	наличие	есть	к	отсутствует
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	м	0,8 и более	к	отсутствует
- крючки для костылей	наличие	есть	о	отсутствует
тревожная сигнализация	наличие	есть	к, с	отсутствует
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>				

**8. Достижение значений показателей по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (с указанием значений показателей):**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности
Территория объекта	ДП-И (К,О,У,Г), ДЧ-И(С)
Входная группа	ДП-И (О,У,Г), ДЧ-И(С,К)
Пути движений на объекте	ДП-И (У,Г), ДЧ-И (К,С,О)
Зона оказания услуг	ДП-И (У), ДЧ-И (К,Г,С,О)
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (С,О,Г,У), ДЧ-И (К)
Системы информации на объекте	ДЧ-В

**9. Факт организации ситуационной помощи для МГН (наличие закрепленного специалиста, вид документа, установившего ответственность специалиста, наличие системы информации о возможности предоставления ситуационной помощи)**

На данном объекте организована ситуационная помощь для инвалидов и других маломобильных групп населения, для сопровождения людей с ограниченными возможностями закреплены специалисты организации (социальный педагог, психолог). Специалисты прошли обучение по программе "Актуальные вопросы и обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов"

**10. Итоговое заключение\* о результативности исполнения мероприятий Программы – повышения уровня доступности для инвалидов и МГН (по каждой категории инвалидов указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно; ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно; ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно):**

ДП-И (О,У), ДЧ-И (К,С,Г)

**11. Отдельные рекомендации по адаптации и повышению уровня доступности основных структурных элементов объекта, оснащенных за счет средств Программы:**



Наименование структурно-функциональной зоны	Рекомендации по адаптации
<i>Территория объекта</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- применить тактильные средства на покрытие пешеходных путей по территории объекта;</li> </ul>
<i>Входная группа</i>	<p><i>1. Главный вход/выход:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установить световые маяки «пара» по краям дверного проема;</li> </ul> <p><i>2. Эвакуационный выход (площадка наружная):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж поручней с двух сторон;</li> <li>- тактильная полоса перед маршем вверх/вниз;</li> </ul>
<i>Пути движений на объекте</i>	<p><i>1. Холл:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реконструкция поручней лестницы на уровень 1 этажа (применить горизонтальные завершения и не травмирующие окончания);</li> <li>- применить тактильную полосу перед лестничным маршем (вверх и вниз);</li> </ul> <p><i>2. Коридоры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установить световые маяки «пара» для дверей помещений обслуживания инвалидов;</li> <li>- установить тактильные пиктограммы на доступность помещений, направление движений по коридорам.</li> </ul> <p><i>3. Межэтажные лестницы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установить на лестничных маршах таблички с номером этажа;</li> <li>- установить указатели номера этажа на поручне тактильные;</li> <li>- применить тактильные полосы перед лестничным маршем вверх и вниз;</li> </ul> <p><i>Лифты:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применить разметку тактильных путей (тактильная плитка или индикаторы) на каждом этаже, перед входом в лифт;</li> <li>- установить световые маяки на каждом этаже, перед входом в лифт;</li> <li>- установить тактильные пиктограммы доступности лифта для инвалидов на каждом этаже;</li> <li>- применить контрастную разметку дверного проема лифта;</li> <li>- применить тактильные средства на кнопки в лифте;</li> <li>- установка опорного поручня и зеркала в лифте;</li> <li>- установить тактильные таблички номера этажа напротив лифта;</li> <li>- установить в лифте звуковой лифтовой информатор.</li> </ul> <p><i>4. Пути эвакуации:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контрастная разметка крайних ступеней лестницы;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- тактильная полоса перед маршем лестницы вверх/внизу на пути эвакуации;</li> <li>- установка откидного пандуса или применение переносного (мобильного) пандуса на лестнице;</li> </ul> <p>рекомендуется установить поручни с двух сторон с учетом возможности при соблюдении пожарных норм и правил (в данный момент поручни с одной стороны)</p>
<p><i>Зона оказания услуг</i></p>	<p><i>1. Спортивный зал:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установка опорного поручня и сиденья в душевой комнате;</li> <li>- установка опорного поручня для раковины в душевой комнате;</li> <li>- установка локтевого смесителя для раковины и душа;</li> <li>- установка поворотного зеркала над раковиной в душевой комнате;</li> <li>- установка универсального держателя для трости и костылей в душевой комнате;</li> <li>- реконструкция поручней лестницы на уровень 1 этажа (применить горизонтальные завершения и не травмирующие окончания);</li> <li>- контрастная разметка крайних ступеней;</li> <li>- тактильная полоса перед маршем лестницы вверх/внизу;</li> <li>- установка откидного пандуса или применение переносного (мобильного) пандуса на лестнице;</li> <li>- понижение дверных порогов.</li> </ul> <p><i>2. Столовая:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установка опорного поручня для раковины;</li> <li>- установка локтевого или сенсорного смесителя для раковины;</li> <li>- установка поворотного зеркала над раковиной;</li> <li>- понижение дверных порогов.</li> </ul> <p><i>3. Актный зал:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организовать на последних рядах места для инвалидов колясочников;</li> <li>- установка стационарной индукционной системы (петли) для слабослышащих.</li> </ul> <p><i>4. Кабинетное обслуживание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понижение дверных порогов</li> <li>- установить тактильные таблички с названием помещений;</li> </ul> <p><i>5. Гардероб:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рекомендуется установить опорный поручень.</li> </ul>
<p><i>Санитарно-гигиенические помещения</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- применить тактильную маркировку санузла;</li> <li>- установка поворотного зеркала для инвалидов;</li> <li>- демонтировать перегородку (ненесущая стена) в туалете;</li> <li>- рекомендуется пересмотреть место установки унитаза</li> </ul>

	<p>с опорными поручнями для более удобной доступности инвалидов-колясочников;</p> <p>- рекомендуется установить откидной поручень для унитаза.</p>
Системы информации на объекте	<p>- установка аудиовизуальной информационно-справочной системы (сенсорный информационный терминал).</p> <p>- применение тифлокомпьютера для пользования инвалидов по зрению</p>

12. Приложение к настоящему акту: фотоотчет на 14 слайдах

13. Ф.И.О. (полностью) и контактный телефон специалиста, заполнившего настоящую справку об объекте: Заместитель заведующего по административно хозяйственной части; Орехова Ольга Андреевна; контактный телефон: 31-89-74

**Руководитель организации**



\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

\_\_\_\_\_

подпись

Е.В. Турсукова

расшифровка подписи

**Специалист, ответственный за комплексную безопасность здания (сооружения), курирующий вопросы безбарьерной среды)**

\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

\_\_\_\_\_

подпись

*[Handwritten signature]*

расшифровка подписи

**Представители общественных организаций**



МП

\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

\_\_\_\_\_

подпись

*[Handwritten signature]*

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

подпись

расшифровка подписи

МП

\_\_\_\_\_

подпись

расшифровка подписи